表一：桃園市復興區巴崚國小 縣(市)政府所屬機關學校省水器材數量彙整表

| 省水器材 / 單位名稱 | 馬桶 | | | | | | | | | | | | | | | 水龍頭 | | | | | | | 小便斗(G) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 高水箱馬桶 (A) | | | | | 低水箱馬桶 (B) | | | | | 快沖式馬桶 (C) | | | | | 一般水龍頭 (D) | | | | | 自閉式水龍頭 (E) | 感應式水龍頭 (F) | 手動式沖水器 | 自動式沖水器 | 免沖水 | 非省水型 | | |
| | 一般型 | | | | 省水型 (A1) | 一般型 | | | | 省水型 (B1) | 一般型 | | | | 省水型 (C1) | 非省水型(D2) | | | | 省水型 (D1) | | | | | | | 現況 (1=2+3) | 已加裝省水套件 (2) | 尚未處置 (3) |
| | 現況 (1=2+3+4) | 已更換二段式套件 (2) | 已放置寶特瓶 (3) | 尚未處置 (4) | | 現況 (1=2+3+4) | 已更換二段式套件 (2) | 已放置寶特瓶 (3) | 尚未處置 (4) | | 現況 (1=2+3+4) | 已更換二段式套件 (2) | 已放置寶特瓶 (3) | 尚未處置 (4) | | 現況 (1=2+3+4) | 已加裝起波器 (2) | 已加裝省水墊片(3) | 尚未處置 (4) | | | | | | | | | |
| 辦公大樓 | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 13 | 6 | 0 | 7 | | | | | 0 | | | | |
| 教學大樓 | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 13 | 4 | 0 | 9 | | | | | 0 | | | | |
| 新宿舍 | 6 | | | 6 | | | | | | | 0 | | | | | 19 | 15 | 2 | 2 | | | | | 0 | | | | |
| 舊宿舍 | 1 | | | 1 | | | | | | | 0 | | | | | 10 | 7 | 0 | 3 | | | | | 0 | | | | |
| 廣場宿舍 | 1 | | | 1 | | | | | | | 0 | | | | | 3 | 3 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | |
| 南廁 | 1 | | | 1 | | | | | | | 3 | | | | | 3 | 3 | 0 | 0 | | | | | 5 | | | | |
| 北側 | 0 | | | 0 | | | | | | | 3 | | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | | | | | 4 | | | | |
| 幼兒園廁所 | 4 | | | 4 | | | | | | | 0 | | | | | 6 | 1 | 0 | 5 | | | | | 3 | | | | |
| 職務宿舍 | 3 | | | 3 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | 16 | | | 16 | | | | | | | 6 | | | 6 | | 68 | 40 | 2 | 26 | | | | | 12 | | | | |

註：本表不敷使用請自行增加。